

Prace nad zal Husynne



21 marca br., członkowie Koła PZW Dorohusk dokonali sprawdzenia stanu spiętrzenia wody na rz. Udal i stopnia wiosennego nawadniania zal. Husynne. W ramach tych działań oczyszczono przepusty wodne na doprowadzalniku wody do zalewu z nagromadzonego materiału drzewnego pozostawionego przez bobry i napływającej z nurtem wody różnego rodzaju roślinności, utrudniających jej przepływ. Ponadto, określono miejsca ubytku wody z doprowadzalnika, powstające przez ciągłe uszkodzanie wałów i umocnień przez zasiedlone tam bobry. Miejsca te zostały zostały zabezpieczone doraźnie przez pracowników UG w Dorohusku.

30 marca 2025, 18:31